

# 超絶 錆ゼロ

## 新世代気化防錆 潤滑浸透剤 (プロ用)

成分：植物油、防錆剤、石油系溶剤

### 用途

- ・工具の手入れ
- ・チェーンやケーブルの潤滑
- ・機械部品の保守
- ・金属部品のサビ落としと防錆
- ・ヒンジなどのきしみ防止
- ・サビ付いたボルトの取り外し

**注意** 使用前に缶をよく振ってお使い下さい。

**〈警告〉吸入飲用不可** ●人体に害があるので吸入したり飲まない。●人体に向けて直接スプレーしない。●換気の良いところで使用する。●目、皮膚に触れないようにする。皮膚の弱い人は保護用具を着用する。●可燃性のため、火気の付近では使用しない。●子供の手が届かない場所に置く。

**〈使用上の注意〉** ●用途以外では使用しない。●金属以外には使用しない。●高温の金属には使用しない。●万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受ける。●誤って目に入ったり、皮膚に付着した場合は、直ちに水で十分に洗い流し、異常がある場合は医師の診断を受ける。●使用中に気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止し通気の良いところで安静にする。回復しない場合は医師の診断を受ける。

**〈使用方法〉** 使用する前に2から3回容器を振って下さい。後は吹き付けるだけで高い潤滑性と防錆効果が得られます。錆びついたボルトやネジを取り外す場合には、スプレー後若干の放置時間を置いてから緩めてください。高い浸透力により、細かい箇所にも高い防錆力が得られます。

**〈対象金属〉** 鉄、アルミ合金、真鍮、鋳物金属、銅、銅合金、メッキ鋼、金メッキ、マグネシウム合金、軟鉄、ハンダ

**〈保管〉** ●保管中は2ウェイノズルを下げ、錆の発生がしやすい場所に置かない。●廃棄するさいは中身を全て使い切るか、必要により戸外でボタンによってガスを抜いてから、地域のゴミ処理方法に基づき廃棄する。

**〈廃棄の方法〉** (残ガス排出機構付き) 捨てるときは、中身を完全に使い切ってから、火気の無い屋外で風下に向かって人にかからないように、次の手順で噴射音が消えるまでガス抜きを行うこと。①ボタンを押し、噴射状態にする。②ボタン上部の引タブを引き起こして溝に固定すると、噴射状態が維持される。

※引タブを元の位置に戻せば、排出は止まります。

※ボタン上部の引タブは廃棄のガス抜き以外に使用しないこと。


## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れていないこと。
- ⑤使い切って捨てること。


高圧ガス：LPG

### 2ウェイノズルの使い方



内容量 420ml  
第三石油類 168ml  
危険等級Ⅲ

### 残ガス排出方法



**火気厳禁**

**キャップ**  
容器：スチール